

### **Advarsel – Feil på håndsløkkere**

#### **Apparattype Skuteng KS2BG, KS5BG, Housegard CO2GA og CO5GA**

DSB varsler om at det er oppdaget feil på CO<sub>2</sub> sløkkere. Denne feilen kan føre til personskafe. Apparatene må derfor byttes ut. Dette gjelder 2 kg og 5 kg CO<sub>2</sub> sløkkere, omsatt i perioden januar 2006 til april 2011. Svært få av apparatene har blitt solgt direkte til forbrukere.

Følgende apparattyper er berørt:

Skuteng, type KS2BG - lisens nr. DNV 190-009

Skuteng, type KS5BG - lisens nr. DNV 190-010

Housegard, type CO2GA - lisens nr. DNV 220-001

Housegard, type CO5GA - lisens nr. DNV 220-002

Typebetegnelsen står på apparatets forsideetikett.

Feilen ligger i ventilene. Ved korrosjon og belastning kan det utvikles sprekker som kan føre til at ventilene svikter eller løsner.

Det er viktig at eiere av disse brannsløkkeapparatene lar apparatene stå urørt der de er plassert, heller ikke stå bøyd over apparatene, og snarest tar kontakt med forhandler eller serviceforbindelse.

Apparatene tilbakekalles fra markedet. Tilbakekalling gjelder fra alle omsetningsledd og fra forbrukere. Utbytting av apparatene er kostnadsfrie for kundene.

Kontakt: Tyco på tlf. 91846018 vedrørende Skuteng-apparatene eller GPBM Nordic på tlf. 91576574 vedrørende Housegard-apparatene.