

Viktig Informasjon

Mulig produktfeil på pulverslukkere av merkene GLORIA, NOHA og REDO

Produsenten GLORIA har avdekket en mulig produktfeil på én av delene som benyttes i produksjonen av pulverslukkere. Dette berører slukkere produsert i tidsperioden januar 2007 til og med oktober 2008. I Norge vil dette berøre slukkere produsert med varemerke GLORIA, NOHA og REDO.

Enkelte av brannslukningsapparatene har feil i utløsermekanismen og vil derfor ikke fungere effektivt til å slukke eller dempe brann. Merk at pulverslukkerne dette gjelder ikke utgjør noen direkte fare ved bruk.



Problemet gjelder følgende brannslukkere:

Den mulige defekten gjelder pulverslukkere med følgende produktnavn:

GLORIA type: PD6GA / PD12GA

NOHA type: P6G / P12G

REDO type: 6 PN / 9 PN

Produsert i periode januar 2007 til og med oktober 2008.

Produksjonsdato på REDO slukkere er preget øverst på beholderen.

GLORIA og NOHA slukkere er merket med produksjonsdato på etiketten. Se bildet til venstre.

Merk: Ingen andre typer brannslukkere er berørt!

Produsenten GLORIA tar ingen sjanser når det gjelder din sikkerhet. Alle slukkere fra den aktuelle perioden må kontrolleres. Ta derfor kontakt med din leverandør av slukkere på følgende telefonnumre.

GLORIA, tlf: 35 57 90 27, eller på www.gloria.no

NOHA, tlf: 51 81 60 13, eller på www.noha.no

REDO, tlf: 800 30 730, eller på www.kidde.se