

## Information verkstadsgenomgång Presto vätskesläckare

Vart femte år skall verkstadsgenomgång enligt SS3656 ske för vätskesläckare.

Presto Brandsäkerhet AB erfar att i en del fall har ventilens **stigrörsadapter** av plastmaterialet **polyamid** konstaterats vara korroderad eller sitta löst i stigröret.

Materialets vattenabsorberande egenskaper kan under vissa förutsättningar förändra dess mekaniska egenskaper negativt. Som en säkerhetsåtgärd har vid nyproduktion stigrörsadaptorns material numera ersatts med annat.

I de fall verkstadsgenomgång av en släckare med **stigrörsadapter** av plastmaterialet **polyamid** utförs så skall stigrörsadaptern bytas ut. Kontakta Presto Brandsäkerhet AB för att kostnadsfritt erhålla:

För varumärke **Presto** utbytesadapter **art.nr 104719**.

För varumärke **Nordic, Trygg, Viking** utbytesadapter **art.nr 105032**.

Presto Brandsäkerhet AB vill poängtera vikten av att alltid använda av tillverkaren godkända material/komponenter inkluderat släckvätska samt att Presto Brandsäkerhet AB alltid använder nitrogen som drivgas i behållaren.

För **instruktioner** samt identifiering av stigrörsadapter av plastmaterialet polyamid se sida 2.

### Kontaktuppgifter:

[orders@presto.se](mailto:orders@presto.se)


eller tel: 010-45 20 020

## Instruktion byte stigrörsadapter av polyamid

1. Lossa ventilen från behållaren och demontera stigröret för hand.  
Lossa stigrörsadaptern. Se till att fjäder och ventilkägla blir kvar i ventilen.



2. Byt ut befintlig stigrörsadapter av polyamid mot den nya **art.nr 104719** eller **art.nr 105032**.



3. Montera den nya stigrörsadaptern och återmontera stigröret.

